



User’s Manual




NEOIllusion

Part List


A CPU Cooler




B Fan with Brackets




C Back Plate



D Square Spacer




E Position Screw




F Stand-off



G Intel Mounting Plate



H AMD Mounting Plate



I Mounting Plate Screw



J Spring Screw



K Insulating Sheet




L Intel LGA 2011 Screw



M Pressure Mounting Plate



N Thermal Grease




Q Molex Adaptor



*Notice: Actual specifications / product parts may vary according to different regions or countries.


Installation

Step1.1 * For Intel LGA775/115X/1366 installation




EN	Insert the position screws into the proper holes on the back plate. 《If your CPU platform is Intel LGA2011, please skip to step 2》
DE	Setzen Sie die Montageschrauben in die passenden Bohrungen auf der Backplate ein. 《Wenn Sie einen LGA2011-Socket verwenden, gehen Sie bitte zu Schritt 2 über》
FR	Insérez les pied-vis dans les trous appropriés sur la plaque arrière. "S'il s'agit d'un processeur Intel LGA2011, passez à l'étape 2".
IT	inserire le viti di posizione negli appositi fori sul backplate. (Se la vostra piattaforma CPU è Intel LGA2011 passare direttamente alla fase 2)
PL	Włóż śruby montażowe w odpowiednie otwory na płycie mocującej (Backplate). 《Platformy Intel LGA2011: Proszę przejść do punktu 2》
ES	Inserte los tornillos en los orificios correspondientes del back plate"Si su socket de CPU es Intel LGA2011, por favor vaya al paso 2".
TW	依系統CPU腳位將定位螺絲固定於背板相對應孔位。(如果您的主機板是Intel LGA2011, 請直接跳至步驟2)
CN	根据系统CPU脚位将定位螺丝固定在背板相对孔位上。(如果您的主机板是Intel LGA2011, 请直接跳至步骤2)
KR	뒷판 구멍에 알맞은 나사를 넣으세요. 《CPU 플랫폼이 Intel LGA2011라면, Step2로 가세요》
JP	ポジションスクリューをバックプレート側から挿し入れてください。 ※ご使用のプラットフォームに合わせた穴に挿し入れて下さい。 ※IntelとAMDでバックプレートの向きが変わりますのでご注意ください。(Intel LGA2011をお使いの方はStep2に進んでください)
ID	Masukkan sekrup ke dalam lubang yang tepat pada back plate "Jika Platform CPU Anda Intel LGA 2011, lanjutkan ke langkah 2".
FA	پیچ position screw را در محل مناسب back plate با توجه به نوع سوکت قرار دهید. " اگر سوکت LGA2011 استفاده می کنید از مرحله 2 شروع کنید

Step 1.2 * For Intel LGA775 installation




EN	For LGA775, please place the square spacer on the central hole of the back plate.
DE	Für LGA775-Plattformen muss ein zusätzlicher Unterlegrahmen über die Backplate-Öffnung gelegt werden.
FR	Pour LGA775, veuillez placer l'entretoise carré sur le trou central situé sur la plaque arrière.
IT	Per LGA775, sistemare il distanziatore sul foro centrale della piastra posteriore.
PL	Platformy LGA775 wymagają dodatkową podkładkę. Umieść podkładkę nad otwór w płycie mocującej (Backplate).
ES	Para LGA775, coloque el espaciador en el agujero central de la placa posterior.
TW	若為LGA775腳位，請預先將方形墊片置於背板中央孔位。
CN	如系統使用的CPU為LGA775針，請預先將方形母盤置于背板中央孔位。
KR	LGA775 소켓 사용자 스페어 스페이스를 백 플레이트의 중앙에 위치시키십시오.
JP	LGA775の場合、四角スペーサーをバックプレートの中心に取り付けて下さい。
ID	untuk LGA 775, tempatkan spacer persegi pada tengah lubang di back plate.
FA	توجه: برای LGA775 "قطعه square spacer را در حفره وسط back plate قرار دهید

Step 1.3 * For Intel LGA775/115X/1366 installation




EN	Install the back plate on to the back of the motherboard. Put the stand-offs into the back plate screws.
DE	Schieben Sie die Montageschrauben mit der Backplate durch die passenden Bohrungen des Mainboards. Fixieren Sie die Backplate mit den Abstandshaltern.
FR	Installez la plaque arrière à l'arrière de la carte mère. Mettez les entretoises dans les vis de la plaque arrière.
IT	Installare il backplate nella parte posteriore della scheda madre. Posizionare i distanziatori sulle viti del backplate.
PL	Umieść płytę mocującą pod płytą główną i przykręć ją za pomocą śrub dystansowych.
ES	Instale el back plate en la parte posterior de la placa base. Coloque los separadores en los tornillos del back plate.
TW	將套上定位螺絲的背板，裝於主機板背面，再將套筒放入定位螺絲內。
CN	将套上定位螺絲的背板，裝在主机板背面，再将套筒放入定位螺絲内。
KR	마더보드 뒷면에 Back Plate을 설치해주세요. Back Plate 나사에 지지대를 넣으세요.
JP	マザーボードの背面にバックプレートを設置し、表面にてポジションスクリューにプラスチック製のスタンドオフを装着してください。 ※スタンドオフには上面/下面の区別があります。
ID	Pasang back plate ke belakang motherboard. Masukkan stand-off ke sekrup back plate.
FA	صفحه مخصوص پشت مادربرد را در پشت مادربرد نصب نمایید. stand-off ها را بر روی پیچها قرار دهید

Step 1.4 * For Intel LGA775/115X/1366 installation




EN	Install the Intel mounting plates with the arrow marks towards to the CPU, then fasten them with spring screws.
DE	Richten Sie die Intel-Montagehalterungen mit den Pfeilsymbolen in Richtung der CPU aus und schrauben Sie sie mit den Federschrauben fest.
FR	Installez les plaques de montage Intel avec les flèches vers le CPU, puis fixez-les avec des vis à ressort.
IT	Installare le piastre di montaggio con il simbolo della freccia verso la CPU, successivamente fissarle con le viti a molla.
PL	Ustaw wsporniki mocujące Intel-a z strzałką w kierunku do procesora i dokręć je do płyty głównej za pomocą śrub sprężystych.
ES	Instale el soporte de montaje de Intel con las flechas hacia la CPU, luego fíjelo con los tornillos correspondientes.
TW	將Intel支架，將刻印箭頭朝CPU方向，以彈簧螺絲安裝上主板。
CN	将Intel支架的刻印箭头朝CPU方向，用彈簧螺絲安裝到主板上。
KR	Intel 마운팅 판을 확실표가 있는CPU쪽으로 설치해, 스프링 나사로 고정해주세요.
JP	Intel用マウントプレートを図のような向きにポジションスクリューに挿し入れ、スプリングスクリューで固定してください。
ID	Pasang Mounting Plate Intel dengan tanda panah ke arah CPU. Kemudian kencangkan dengan sekrup spring.
FA	صفحات Intel mounting plates را طوری نصب کنید که فلش به سمت پردازنده باشد و با پیچهای فنری آن را محکم کنید

Step 2 * For Intel LGA2011 installation




EN	Fasten the Intel LGA 2011 screws to the motherboard. Install the mounting plates on the position screws and fasten the nuts.
DE	Schrauben Sie die Intel LGA 2011-Montageschrauben in die passenden Gewinde des Motherboards. Stecken Sie die Intel-Montagehalterung auf die Montageschrauben und verschrauben Sie diese mit den Nüssen.
FR	Fixez les vis Intel LGA 2011 à la carte mère. Installez les plaques de montage dans les pied-vis et serrez les écrous.
IT	Fissare le viti di montaggio Intel LGA 2011 alla scheda madre. Installare le piastre di montaggio Intel sulle viti di posizione e serrare i dadi.
PL	Wkręć śruby montażowe (platformy Intel LGA2011) w odpowiednie otwory na płycie głównej. Zainstaluj płyty montażowe na śrubach pozycjonujących i dokręć nakrętki.
ES	Fijar los tornillos de montaje Intel LGA 2011 a la placa base. Instalar los soportes de montaje Intel en los tornillos correspondientes y apretar las tuercas.
TW	將LGA 2011螺絲固定於主板上。將支架安裝於定位螺絲上並鎖上螺帽。
CN	将LGA 2011螺丝固定在主板上，将支架安装在定位螺丝上，并锁上螺帽。
KR	마더보드에Intel LGA 2011 나사로 고정해주세요. Mounting plate를 설치하여 너트로 단단히 고정하세요.
JP	Intel LGA2011用のポジションスクリューを4箇所に固定した後、Intel用マウントプレートを設置し、ナットを使い固定してください。
ID	Kencangkan sekrup Intel LGA 2011 ke Motherboard. Pasang mounting plate pada sekrup posisi dan kencangkan mur.
FA	پیچهای مربوط به LGA 2011 بر روی مادربرد محکم کنید. صفحات نصب را بروی پایه پیچ ها قرار داده و سپس مهره ها را محکم کنید.

Step 3.1 * For AMD installation




EN	Stick the insulating sheet on the appropriate position.
DE	Legen Sie die Entkopplungsplatten an die vorgesehenen Stellen auf der Backplate.
FR	Collez la feuille d'isolation sur la position appropriée.
IT	Attaccare il foglio isolante nella posizione appropriata.
PL	Umieść podkładki do tłumienia drgań na odpowiednich miejscach płyty mocującej (Backplate).
ES	Pegue la hoja aislante en la posición adecuada.
TW	黏貼絕緣片於背板相對位置。
CN	黏貼絕緣片于背板相对位置。
KR	절연지를 적절한 위치에 부착하십시오.
JP	絶縁シートを適切な位置に貼り付けて下さい。
ID	Tempelkan lembar insulating pada posisi yang sesuai.
FA	ورق های عایق را در محل مناسب بچسبانید

Step 3.2 * For AMD installation




EN	Place the square spacer on the central hole of the back plate. Insert the position screw into the appropriate hole on the back plate for your CPU socket.
DE	Legen Sie den Unterlegrahmen über die Backplate-Öffnung. Drehen Sie die Montageschrauben in die zu Ihrem Socket passende Bohrung in der Backplate.
FR	Veuillez placer l'entretoise carré sur le trou central situé sur la plaque arrière. Insérez la vis de fixation à l'emplacement prévu sur la plaque arrière de votre CPU.
IT	Sistemare il distanziatore sul foro centrale della piastra posteriore. Inserire le viti di montaggio nel foro appropriato nella piastra posteriore per il socket della vostra CPU.
PL	Umieść podkładki nad otwór w płycie mocującej (Backplate). W zależności od platformy procesora wkręć śruby dystansowe w odpowiednie otwory na płycie mocującej (Backplate).
ES	Coloque el espaciador en el agujero central de la placa posterior. Inserte los tornillos de montaje en el agujero correspondiente en la placa trasera del socket de la CPU.
TW	將方形墊片置於背板中央孔位，依系統CPU腳位將定位螺絲固定於背板相對應孔位。
CN	将方形母盤置于背板中央孔位，根据系统CPU针脚将定位螺丝固定在背板相应孔位。
KR	스퀘어 스페이스를 백 플레이트의 중앙에 위치시키십시오. CPU 소켓 설치를 위해 백 플레이트를 적절한 홀에 위치 후 나사를 이용해 고정해 주십시오.
JP	四角スペーサーをバックプレートの中心に取り付けて下さい。CPUソケットに合ったバックプレートと専用ネジをお使いください。
ID	Tempatkan spacer persegi pada tengah lubang di back plate. Posisikan sekrup pada lubang yang sesuai di back plate untuk socket CPU anda.
FA	قطعه square spacer را در حفره وسط back plate قرار دهید پیچ position screw را با توجه به سوکت پردازنده در back plate قرار دهید

Step 3.3 * For AMD installation




EN	Install the AMD back plate on to the back of motherboard; fix the back plate with the stand-off.
DE	Befestigen Sie die AMD-Backplate auf der Mainboard-Rückseite. Schrauben Sie die Backplate mit den zugehörigen Abstandshaltern fest.
FR	Installez la plaque arrière AMD sous la carte-mère à l'aide des vis du support.
IT	Installare la piastra posteriore AMD nella parte posteriore della scheda madre; fissare la piastra posteriore con il montante.
PL	Umieścić płytę mocującą pod płytą główną i wkręcić za pomocą nakrętek mocujących.
ES	Instalar la placa posterior AMD en la parte posterior de la placa madre, fijar la placa posterior con el tornillo de pilar.
TW	將AMD強化背板以套筒固定於主板背面。
CN	将AMD强化背板以套筒固定于主板背面。
KR	AMD 백 플레이트를 마더보드 후면에 설치하십시오. 백 플레이트를 지지대로 고정합니다.
JP	AMD用バックプレートをマザーボードの裏側に配置し、専用ネジで固定して下さい。
ID	Pasang back plate AMD pada bagian belakang motherboard, kencangkan back plate dengan stand off.
FA	صفحه مخصوص پشت مادربرد AMD را در پشت مادربرد نصب نمایید

Step 3.4 * For AMD installation




EN	Combine the AMD mounting plates on the Intel mounting plates (arrow marks on the Intel plates facing towards the CPU) with the mounting plate screws. Then install the combined plate on the motherboard with spring screws.
DE	Verschrauben Sie die AMD-Montagehalterungen mit der Intel-Montagehalterung (Pfeilsymbole in Richtung der CPU ausgerichtet) mithilfe der passenden Schrauben. Fixieren Sie die kombinierte Montagehalterung mit den Federschrauben.
FR	Assemblez les plaques de montage AMD sur les plaques de montage Intel (les flèches sur les plaques Intel tournées vers le CPU) à l'aide des vis plates de montage. Ensuite, installez la plaque combinée sur la carte mère avec des vis à ressort.
IT	Unire le piastre di montaggio AMD sulle piastre di montaggio Intel (le frecce sulle piastre intel devono essere rivolte verso la CPU) con le viti per montaggio piastra. Successivamente installare le piastre unite sulla scheda madre con le viti a molla.
PL	Połączyć wsporniki mocujące AMD-a ze wspornikami Intel-a za pomocą odpowiednich śrub montażowych. Ustaw wsporniki mocujące Intel-a z szraiką w kierunku do procesora. Dokręć wsporniki mocujące do płyty głównej za pomocą śrub sprężystych.
ES	Combine los soportes de montaje de AMD con los de Intel (con las flechas del soporte de Intel orientadas hacia la CPU) con los tornillos correspondientes del soporte de montaje. A continuación, instale la placa combinada en la placa base con los tornillos de resorte.
TW	將AMD支架與Intel支架，用專用螺絲結合(Intel支架刻印的箭頭朝向CPU)，將此結合支架以彈簧螺絲安裝上主板。
CN	将AMD支架与Intel 支架，用专用的螺丝结合（Intel 支架刻印的箭头朝向CPU），将此结合支架用弹黄螺丝安装上主板。
KR	Intel 마운팅 판 (Intel판에 있는 화살표가 CPU쪽을 향하도록)에 있는 AMD 마운팅 판을마운팅 판 나사로 합쳐주세요. 그 다음, 스프링 나사로 마더보드에 판을 합쳐주세요.
JP	まずはAMD用マウントプレートとIntel用マウントプレートをa図のように固定してください。出来上がったマウントプレートも図のようにボジションキューに挿し入れ、スプリングスクリューで固定してください。
ID	Gabungkan Mounting Plate AMD pada Mounting Plate Intel (tanda panah di Plate Intel menghadap ke CPU) dengan sekrup mounting plate. Kemudian pasang plate yang sudah digabungkan tadi pada motherboard dengan sekrup spring.
FA	صفحات AMD mounting plate را بر روی Intel mounting plates (به جهت فلش‌ها که به سمت CPU می‌باشد) با پیچ‌های مخصوص mounting plate screws ببندید. سپس این ترکیب را با پیچ‌های فری بر روی مادربرد ببندید

Step 4




EN	Remove the fan with the fan brackets before installing the cooler.
DE	Remove the fan with the fan brackets before installing the cooler.
FR	Retirez le ventilateur avec ses crochets avant d'installer le refroidisseur.
IT	Rimuovere la ventola con le staffe prima di installare il dissipatore.
PL	Zdjąć wentylator przed instalacją radiatora.
ES	Quite el ventilador con sus soportes antes de instalar el disipador.
TW	安裝散熱器前先移除風扇。
CN	安裝散熱器前先移除風扇。
KR	쿨러를 설치하기 전에, fan과 fan 브래킷을 떼어주세요.
JP	CPUクーラー本体を設置する前に、ファンブラケットからファンを取り外してください。
ID	Lepaskan Fan dari bracketnya sebelum menginstal kotak pendingin.
FA	قبل از نصب فن را جدا کنید

Step 5




EN	Apply the thermal grease evenly onto the CPU surface. Remove the protect film from the cooler base.
DE	Tragen Sie eine dünne Schicht Wärmeleitpaste auf die Oberfläche der CPU auf. Entfernen Sie die Sicherheitsfolie von der Bodenplatte des CPU-Kühlers.
FR	Appliquez la graisse thermique uniformément sur la surface du processeur. Retirez le film de protection de la base du refroidisseur.
IT	Applicare la pasta termica omogeneamente sulla superficie della CPU.Rimuovere la pellicola di protezione sulla base del dissipatore.
PL	Nałożyć cienką warstwę pasty termoprzewodzącej na metalową osłonę na procesorze. Zdjąć folię ochronną z podstawy chłodzenia.
ES	Aplique la pasta térmica de manera uniforme sobre la superficie de la CPU.
TW	將散熱膏均勻地塗抹於CPU表面，並取下散熱器底座之保護貼膜。
CN	將散熱膏均勻地塗抹在CPU表面上，並取下散熱器底座上的保護貼膜。
KR	CPU표면에 써멀구리스를 고르게 발라주세요. 쿨러 베이스에 있는 보호필름을 제거해주세요.
JP	CPUの表面にサーマルグリスを均等に塗布してください。クーラーベースから保護フィルムを取り外したのを確認した後、マウントプレートに本体を設置してください。
ID	Oleskan Thermal Grease secara merata ke permukaan CPU. Lepaskan film/ pita pelindung dari dasar kotak pendingin.
FA	خمیر حرارتی را یروى پوزدانه بزئید و صفحه محافظتی را از روی کوئل بردارید

Step 6




EN	Secure the cooler using the pressure mounting plate and fasten the screws into the Intel/AMD mounting plate.
DE	Befestigen Sie den Kühler mit der Anpress-Platte und drehen Sie die Schrauben in der Intel/AMD-Montagehalterung fest.
FR	Fixez le refroidisseur en utilisant la plaque de pression et fixez les vis dans la plaque de montage Intel / AMD.
IT	Fissare il dissipatore utilizzando la piastra di montaggio a pressione e avvitare le viti nella piastra di montaggio Intel/AMD.
PL	Zamontuj radiator za pomocą płyty dociskowej i dokręć za pomocą odpowiednich śrub do wsporników mocujących Intel/AMD.
ES	Fije el disipador usando el soporte de montaje de presión y apriete los tornillos en el soporte de Intel / AMD.
TW	以壓板固定散熱器底座後，將壓板上的螺絲鎖上Intel/AMD支架。
CN	用压板固定散热器底座后，将压板上的螺丝锁上Intel/AMD支架。
KR	Intel/AMD 마운팅 판에 압력 마운팅 판 과 나사를 사용하여 고정해 주세요.
JP	Intel/AMDのマウントプレートに本体を設置し、プレッシャーマウントプレートを使用して本体を固定してください。
ID	Kencangkan kotak pendingin menggunakan tekanan mounting plate dan kencangkan sekrup ke mounting plate Intel/ AMD.
FA	کوئل را با استفاده از pressure mounting plate با پیچ محکم کنید

Step 7




EN	Attach the fan to the cooler with fan brackets. Connect the PWM 4 pin to the CPU Fan header on the motherboard. ■ Install the fan as illustrated way gives best cooling airflow.
DE	Befestigen Sie den Lüfter am Kühler mithilfe der Lüfterhalterungen. Schließen Sie den 4-Pin-PWM-Stecker am CPU-FAN-Sockel Ihres Mainboards an. ■ Achten Sie bei der Befestigung des Lüfters auf die Luftstromrichtung, um die bestmögliche Kühlleistung zu gewährleisten.
FR	Fixez le ventilateur au refroidisseur avec ses crochets. Branchez le connecteur PWM à 4 broches sur le connecteur CPU FAN de la carte mère. ■ Installez le ventilateur comme illustré pour donner le meilleur flux d'air de refroidissement.
IT	Installare la ventola al dissipatore tramite le staffe. Collegare il PWM 4 pin al connettore CPU FAN sulla scheda madre. ■ L'installazione della ventola come mostrato garantisce un miglior flusso d'aria.
PL	Zamontuj wentylator na radiatorze za pomocą dostarczonych mocowań wentylatora. Podłącz wtyczkę PWM 4-pin zasilającą wentylator do gniazda „CPU FAN” na płycie głównej. ■ Przy montowaniu wentylatora na radiatorze zwróć uwagę na kierunek przepływu powietrza.
ES	Instale el ventilador al disipador con sus soportes correspondientes. Conecte el PWM de 4 pines al conector del ventilador de la CPU en la placa base. ■ La instalación del ventilador tal y como se explica garantiza un mejor flujo de aire.
TW	將風扇以風扇支架固定上散熱器，將PWM 4pin接頭與主機板連接。 ■將風扇依圖示方式安裝能提供最佳散熱氣流。
CN	将风扇用风扇支架固定到散热器上，将PWM 4pin接头与主板连接。 ■将风扇依图示方式安装能提供最佳的散热气流。
KR	fan 브래킷과 함께 fan을 부착해주세요. PWM 4핀 을 마더보드의 CPU Fan head에 연결해 주세요 ■설명되어진 방향으로 설치하면 최고의 클링 방향을 제공 합니다.
JP	冷却ファンにファンブラケットを固定し、CPUクーラー本体に設置します。その後マザーボードの4ピンコネクタに接続してください。 ■冷却ファン及び、CPUクーラー本体の向きにご注意ください。
ID	Pasang kipas ke kotak pendingin dengan bracketnya. Hubungkan PWM 4 pin ke header Fan CPU pada motherboard ■ Menginstall kipas seperti ilustrasi merupakan cara untuk memberikan aliran udara pendinginan yang terbaik.
FA	فن را به کوئل متصل کنید و سیم آن را به مادربرد متصل نمایید.به جهت نصب فن توجه نمایید

Supplement LED controller



EN	Use the remote controller to adjust the LED light color / light effects.
DE	Benutzen Sie die RGB-LED-Fernbedienung zum Einstellen der Farbe und der Licht Effekte.
FR	Utiliser la télécommande RGB LED pour régler la couleur de la lumière et les effets de lumière.
IT	Utilizzare il regolatore LED RGB per selezionare i colori e gli effetti di luce.
PL	Użyj kontrolera LED RGB do regulacji efektów koloru / światła.
ES	Utilice el controlador de LED RGB para seleccionar los colores y efectos de luz.
TW	使用遙控器以調整散熱器上的LED燈色 / 燈型變化。
CN	使用 RGB LED 遙控器調整散热器上的灯色及灯型变化。
KR	RGB LED 컨트롤러를 사용하여 라이트 색과 효과를 조정합니다.
JP	専用のRGB LEDコントローラーで発光パターンを調整して下さい。
ID	Gunakan Kontroler Lampu RGB untuk menyesuaikan warna cahaya / efek cahaya.
FA	دینک دافعتسا را آیه مولج و رون گنر می‌ظن‌ت ته‌ج صروص‌خم لرت‌نک‌زا

Supplement speed reduction adaptor



EN	Use speed reduction adaptor to reduce the fan speed to 400-1000 RPM and provide quieter operation.
DE	Für ultraleisen Betrieb verwenden Sie bitte den mitgelieferten Adapter zur Reduzierung der Drehzahl auf 400 bis 1000 1/min.
FR	Utilisez l'adaptateur de réduction de vitesse pour réduire la vitesse du ventilateur au 400-1000 RPM pour un mode plus silencieux.
IT	Usare l'adattatore di riduzione di velocità per ridurre la velocità della ventola a 400-1000 RPM e ottenere un funzionamento più silenzioso.
PL	Aby zapewnić ultra cichą operację, użyj dostarczonego adaptera i obniż prędkość wentylatora na 400-1000 obr/min.
ES	Utilice el adaptador de reducción de velocidad para controlar las revoluciones del ventilador de 400-1000 rpm y de este modo conseguirá un funcionamiento más silencioso.
TW	使用風扇降壓線，可使風扇轉速降至400-1000 RPM，並提供更安靜運作。
CN	使用风扇降压线，可使风扇转速降至400-1000 RPM，并提供更安静的运作。
KR	속도 감속어댑터를 사용하여 fan속도를 400-1000 RPM으로 줄여서 조용하게 작동 시킬 수 있습니다.
JP	減速アダプタを使用することによりファン回転数を400-1000rpmに低減することができ、更に静音化が可能です。
ID	Turunkan kecepatan adaptor untuk mengurangi kecepatan kipas untuk 400-1000 RPM dan memberikan operasi yang lebih tenang.
FA	از میدل کاهش سرعت فن به 400-1000 RPM جهت بی صدا کردن فن استفاده کنید